В Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего

11 декабря 2018 года на территории ПАО «Танеко» погиб 33-летний электрик. По данному факт следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, сотрудник ООО «Татремэлектромонтаж» получил удар током во время проведения плановых работ по обслуживанию электрощита. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

13 Декабря 2018

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1281380

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан