



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В Высокогорском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 27 августа 2018 года на газонаполнительной станции сжиженного газа «IRBIS», принадлежащей ООО «Транзит-Сервис», расположенной на 847 км федеральной трассы М7 «Волга» Пестречинского муниципального района, в результате утечки газа при наполнении из колонки баллона произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадал 54-летний сотрудник станции. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом: термический ожог 2-3 степени, 40-42 % ожога головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, шок 2 степени.

Утечка газо-воздушной смеси произошла в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками многотопливной автозаправочной станции, которые были обязаны поддерживать в технически исправном состоянии оборудование резервуарного парка, сливных и наполнительных колонок.

В настоящее время назначена пожаро-техническая экспертиза, также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1257545>