



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан проводится проверка по факту гибели электромонтера

Утром 11 июля 2019 года у нефтяной скважины рядом с деревней Сетяково Менделеевского района обнаружено тело 45-летнего монтера с признаками поражения электротоком. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ночью мужчина получил задание на ремонт электродвигателя скважины. Открыв крышку двигателя, он приступил к замене проводов. При этом монтер не убедился, что питание отключено. В результате задев оголенный провод он получил удар током и скончался на месте.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

12 Июля 2019

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1372566>